



ORDEN DE TRABAJO NRO: 20910

Fecha: 18/02/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000MG00009-MOTOR GRADER CAT 14M	Serie Equipo:	R9J00943
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	14M
Servicio:	2000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 2000 - MPSA (29-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B: 3957 C: 3957	Nro de OT:	20338	Fecha: 04/02/2015 Horom C: 3774
			Estado OT:	Pendiente	Actividad: G000-(02) CUCHILLAS, (01) BRONCES DE VERTEDERA, (03) TORNILLOS - ST (04-02-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 4000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL.
CAMBIO DE FILTROS DE AIRE
CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL.
CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE HIDRAULICO.
CAMBIO DE ACEITE DE TANDEN IZQ Y DERECHO.
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE GIRO.
y
CALIBRACION DE MOTOR

Horómetro(B):

0 4011.0

Fecha Ejecución:

29/3/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable

- | | |
|----|--|
| 12 | Alojamientos, sellos, soportes de filtros de aire |
| 13 | Colector de polvo en antefiltro |
| 14 | Revisar línea de escape por fugas de gases de combustión |



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 30/03/2015

Hora Reporte: 6:28:12 AM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22774

Fecha: 25/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000WL00003-WHEEL LOADER CAT 966H	Serie Equipo:	RYF01195
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	966H
Servicio:	500	Placa:	
Referencia:	L000-PM 500 - MPSA (30-03-15)	Estado Orden:	Pendiente
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	5450	C:	5450	
				Nro de OT:	22364	Fecha: 11/03/2015
				Estado OT:	Pendiente	Horom C: 5332.5
				Actividad:	G000-CAMBIO DE (02) TORNILLOS DE PIN DEL BALDE - ST (11-03-15)	

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 5500

RENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento Preventivo
cambio de aceite de Moton y engrase.
cambio de filtro Moton.
Reemplazo filtro diesel Separa don de agua
Reemplazo filtro diesel Secundario
Filtros Hidraulicos
Filtro de transmisión
Reemplazo filtro line del Moton Primario y Secundario
Reemplazo filtro de fine a condiciones do.
Reemplazo filtro de esbina a fine a condiciones do

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

Santana Botto
MINERA PANAMA S.A.
Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22770

Fecha: 25/03/2015

Responsable: EDGAR 394 - VANEGAS

Equipo:	000HT00068-HAUL TRUCK CAT 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00479
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	500	Placa:	
Referencia:	L000 - PM 500 - ST (30-03-15)	Estado Orden:	Pendiente
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	3425	C:	3425
Nro de OT:		Fecha:		Horom C:	
Estado OT:		Actividad:			

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 3500

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento periódico de 500 horas.

SE CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR, PRIMARIO Y SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE, PRIMARIO Y SECUNDARIO AIRE MOTOR, DE CABINA Y EXTERIOR A/E., TRANSFER, TRANSMISION

SE CAMBIO ACEITE DE MOTOR

SE AGREGO GRASA AL RECIPIENTE DE AUTO ENGRASE.

SE TOMARON LAS MUESTRAS DE ACEITE

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución: 30-3-15

3505,7

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

Edgar Vanegas

EDGAR 394 - VANEGAS

Responsable

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

		bien	regular	mal
1	Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales			✓
2	Revisar el nivel de aceite de los diferenciales			✓
3	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferencial frontal			✓

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22492

Fecha: 20/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000DR00013-DRILL FURUKAWA HCR1500ED11		Serie Equipo:	1414084
Marca:	FURUKAWA	Modelo:	HCR1500ED11	
Servicio:	2000	Estado Orden:	Pendiente	
Referencia:	L000- PM 2000 - MPSA (29-03-15)			
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	1952	C:	1952	
Nro de OT:	21024	Fecha:	22/02/2015	Horom C: 1791.3		
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1901-CAMBIO DE (01) MANGUERA HIDRAULICA - ST (22-02-14)			

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- 1) Se cambio el aceite de motor y filtro
- 2) Se cambio el aceite de los mundos derecho e izquierdo trasera
- 3) Se cambio el aceite hidraulico y los filtros correspondientes y se limpió el fondo del tanque principal por sedimentar visto del mismo.
- 4) Se cambio el aceite del tanque del compresor y filtro se puso el aceite correcto 1026 ya que contaba con ATF
- 5) Se cambio los filtros de diesel y reposado de agua
- 6) Se cambio el filtro de aire principal y secundario de motor
- 7) Se cambio el " " " " " " " " el compresor
- 8) Los 6 filtros del colecta de polvo se cambio
- 9) Se limpió la maquina
- 10) Se arregló y se instaló la puerta del lado derecho del tanque.
- 11) El intercambiador de fuerza de fallón de tener el ajuste pero que jire el motorín ya que se perdieron.

Horómetro(B):

7010.

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

- | | |
|---|--|
| 3 | Cambiar aceite a la rueda guía derecha |
| 4 | Cambiar aceite a la rueda guía izquierda |



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22630

Fecha: 23/03/2015

Responsable: CDM PANAMA

Equipo:	000EX00036-EXCAVATOR VOLVO EC480DL	Serie Equipo:	VCEC480DK00270100
Marca:	VOLVO	Modelo:	EC480DL
Servicio:	2000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 2000 - CDM (31-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	5958	C:	5958
Nro de OT:	22344	Fecha:	10/03/2015	Horom C:	5867.2
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1902-CAMBIO DE ALTERNADOR NUEVO - CDM (10-03-15)		

TRABAJO A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

TMF / DISCHARGE CHANNEL

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

mantenimiento de 6000 horas, Cambio de filtros de
motor y aceite Cambio de aceite de diesel, Cambio
de filtros de aire de motor Cambio de filtros
hidráulicos, filtros, uteros, switches hidráulicos
Cambio de aceite de motor de giro de mangle
finales, Cambio de filtros de A/C de la cabina
Observación
Cambio de filtros frontales inferiores y superiores.

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución:

6074.

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO 31-3-15.

Jefe de Mantenimiento

Capitan E. Sánchez R.
CDM PANAMA
Responsable

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22021

Fecha: 02/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000HT00097-HAUL TRUCK 730	Serie Equipo:	B1M02897
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	730 FL
Servicio:		Placa:	
Referencia:	L000-PM 250 - MPSA (03-03-15)	Estado Orden:	Pendiente
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio					
Ini. Trabajo A:	0	B:	6838.6	C:	6838.6				
				Nro de OT:	21130	Fecha:	25/02/2015	Horom C:	6809.5
				Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1800- REPARACION DE TUBO DE ESCAPE, REVISION DE TODOS LOS FILTROS DE ESCAPE-IIASA (19-02-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se Realiza toma de muestra aceite de motor
Se Realiza cambio de filtros, diesel, aceite,
aire.
Se Realiza PMA - cambio de aceite de motor

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 09/03/2015

Hora Reporte: 5:58:05 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22120

Fecha: 03/03/2015

Responsable: EDILFREDO 636 - ARAUZ CASTILLO

Equipo:	000DZ00008-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) CAT D6T XL	Serie Equipo:	GCT01126
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	D6T XL
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 - ST (10-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			
Ini. Trabajo A:	0	B:	2678 C: 2678

Datos Último Servicio		
Nro de OT:		Fecha:
Estado OT:		Actividad:
		Horom C:

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2750
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- Cambio de Aceite Motor
- Reemplazo de filtro Motor
- Reemplazo filtro de aire Primario
- Reemplazo filtro diesel Sepagado
- Filtro Secundario diesel
- Se engrasó los Puntos de engrase

Horómetro(B):

0 2448.7

Fecha Ejecución:

11/3/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

EDILFREDO 636 - ARAUZ CASTILLO
Responsable

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Pines de la barra ecualizadora | ✓ |
| 2 | Pines de la inclinación y orientación de la hoja | ✓ |
| 3 | Pines y cojinetes del ripper | ✓ |
| 4 | Cojinetes de los muñones de los brazos laterales de la hoja de empuje | ✓ |



ORDEN DE TRABAJO NRO: 21215

Fecha: 26/02/2015

Responsable: NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ

Equipo: 000DZ00052-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) D6T LGP

Serie Equipo: LKJ00711

Marca: CATERPILLAR

Modelo: D6T LGP

Placa:

Servicio:

Estado Orden: Pendiente

Referencia: L000-PM 250 - ST (26-02-15)

Sist. Equi. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0 B: 3783.6 C: 3783.6

Datos Último Servicio 3783.8

Nro de OT: 21177

Fecha: 26/02/2015

Horom C: 3765.3

Estado OT: Pendiente

Actividad: 1800-CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - IIASA (26-02-15)

TRABAJOS A REALIZAR

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Cambio de aceite 15L/40
" " filtro de aceite IR-1808
" " " 1ro Enchufado de agua-combustible 326-1644
" " " 2do de combustible IR-0762
" " " 1ro Leaire 6I-2501
Sacar y limpiar el aceite del motor

Horómetro(B):

3783.6

Fecha Ejecución:

26/2/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

NODIER ALEXIS SAMUDIO GONZALEZ

Responsable

13	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos		
14	Bomba de combustible HEUI, MEUI, CRC, líneas de alta presión, fugas de combustible, pernos sueltos		



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 06/03/2015

Hora Reporte: 5:55:58 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22146

Fecha: 04/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000HT00148-HAUL TRUCK 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00512
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 500 - MPSA (07-03-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio					
Ini. Trabajo A:	0	B:	458	C:	458				
				Nro de OT:	20755	Fecha:	14/02/2015	Horom C:	111.2
				Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1902 - REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR/TEMPORIZADOR TOMADO DEL HT024- IASA (09-02-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 500
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se Reemplazó el filtro diesel, separador
- Aceite Motor.
- Filtro Motor
- Filtro Secundario diesel
- Filtro transmisión
- Filtro transfer.
- Se tomaron todas las Muestras.
- Se engrasó el vagón o tolba
- Filtro de aire los dos.
- Filtro de aire acondicionado
- Filtro de cabina.

Horómetro(B): 0 507.8

Fecha Ejecución: 7/3/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.

Responsable

Luis Carlos Buitrago Ortega
ASISTENTE DE PLANEAMIENTO

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

8 Mando Final Derecho 2

6. FILTROS Y SELLOS

Descripción

Caterpillar

Cantidad

Equivalente



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22408

Fecha: 11/03/2015

Responsable: OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Equipo:	000DZ00068-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) LIEBHERR - PR744	Serie Equipo:	14164
Marca:	LIEBHERR	Modelo:	PR744
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 500 - MPSA (25-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	453	C:	453	
				Nro de OT:	Fecha:	Horom C:
				Estado OT:	Actividad:	

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 500

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizó PML
- Cambio de Filtros
- Cambio Aceite Motor
- Se torqueman tornillos
- Se controlan tornillos de zapatas

Horómetro(B):

0

534

Fecha Ejecución:

25-03-15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Responsable

ORDEN DE TRABAJO NRO: 20465

Fecha: 06/02/2015

Responsable: OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Equipo: 000HT00095-HAUL TRUCK 730

Serie Equipo: B1M02874

Marca: CATERPILLAR

Modelo: 730 FL

Placa:

Servicio: 250

Estado Orden: Pendiente

Referencia: L000-PM 250 - MPSA (23-03-15)

Sist. Equi. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0

B: 6707 C: 6707

Datos Último Servicio

Nro de OT: 18912

Fecha: 16/01/2015

Horom C: 6537.9

Estado OT: Pendiente

Actividad: M000-CAMBIO DE (01) LLANTA USADA
POS 6 - KT (03-01-15)

TRABAJO A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6750

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se le realizó mantenimiento de 250 horas

- 1- Cambio de aceite de motor*
- 2- Cambio de filtro de aire*
- 3- Cambio de filtro de aceite*
- 4- Cambio de filtros de diesel*

Observación

- 1- Se le relleno cilindro de amortiguador de nitrógeno*
- 2- Se encontró valvula con fuga de aceite hidraulico*
- 3- Problema con relays de dirección secundarios*
- 4- No tenia los pasadores de la cabina.*

Horómetro(B):

0 6771.3

Fecha Ejecución:

22/02/2015

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Responsable

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.

Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22440

Fecha: 12/03/2015

Responsable: OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Equipo:	000HT00130-HAUL TRUCK 740B	Serie Equipo:	L4E02890
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740 B
Servicio:	1000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 1000 - MPSA (25-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	956	C:	956	Nro de OT:
						Fecha:
						Horom C:
						Estado OT:
						Actividad:

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 1000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1000

FRENTE. CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Cambio de Aceite y Filtros de Motor
" " " " " " " TRANSMISIÓN
" " " " " " " TRANSFER
" " Aceite 1 y 2.
Colocación de Tornillos de Cobertor del Turbo.
Toma de Muestras de Aceite Motor, Transmisión, Transfer, Hidráulico, dirección,
Diferenciales 1, 2, 3 y Muestras Finales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y chequeo de pivotes de Aceites.
Chequeo en General.

Horómetro(B): 0337

Fecha Ejecución:

25/3/2015

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

OLIVER TRUJILLO JIMENO MPSA

Responsable

- | | | |
|---|---|---|
| 2 | Revisar los conectores y la condición de los harness eléctricos | ✓ |
| 3 | Revisar/ Cambiar las baterías | ✓ |



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 10/03/2015

Hora Reporte: 5:56:35 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22212

Fecha: 06/03/2015

Responsable: CDM PANAMA

Equipo: 000HT00086-HAUL TRUCK VOLVO A40F

Serie Equipo: VCE0A40FL00052603

Marca: VOLVO

Modelo: A40F

Placa:

Servicio: 2000

Estado Orden: Pendiente

Referencia: L000-PM 2000 - CDM (11-03-15)

Sist. Equi. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0

B: 7954 C: 7954

Datos Último Servicio

Nro de OT: 18589

Fecha: 07/01/2015

Horom C: 7436

Estado OT: Pendiente

Actividad: M000-CAMBIO DE (01) LLANTA REENCAUCHADA POS 3 - KT (26-12-14)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 8000
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

mantenimiento de partes de motor, filtros de
aceite, Cambio de filtros de transmisión, filtros
de agua, filtros de aceite y cabina, filtros de
aceite de retorno e hidráulico, cambio de partes
de aceite de motor, Cambio de filtros de alta
presión de freno, Cambio de filtros de ventosa
Cambio de aceite de diferenciador, transmisión,
Caja de cambios, Colector, Cambio de aceite de
freno, hidráulico.

Horómetro(B):

0

Fecha Ejecución:

8055

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

12-3-15.

Jefe de Mantenimiento

CDM PANAMA
Responsable



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 08/03/2015

Hora Reporte: 5:35:52 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22114

Fecha: 03/03/2015

Responsable: CDM PANAMA

Equipo:	000HT00090-HAUL TRUCK VOLVO A40F	Serie Equipo:	VCE0A40FL00052625
Marca:	VOLVO	Modelo:	A40F
Servicio:	1000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 1000 - CDM (09-03-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			
Ini. Trabajo A:	0	B:	6958 C: 6958

Datos Último Servicio			
Nro de OT:	15442	Fecha:	05/11/2014 Horom C: 5278
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1911-INSTALACION DE SISTEMA DE ENGRASE - P&M (05-11-14)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 1000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 7000
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de 1000 horas.
Cambio de filtros de motor, reemplazo de filtros de diesel, Cambio de filtros de transmisión, Cambio de filtros de agua, reemplazo de filtros de cabina
Cambio de filtros uteros del tanque de feno, Jomas de todas las muestas

Horómetro(B): 0


7087

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

11-3-15

Jefe de Mantenimiento


CDM PANAMA
Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22447

Fecha: 13/03/2015

Responsable: EDGAR 394 - VANEGAS

Equipo:	000HT00054-HAUL TRUCK CAT 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00465
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 - ST (23-03-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio			
Ini. Trabajo A:	0	B:	5200	C:	5200	Nro de OT:	20660
						Fecha:	12/02/2015
						Horom C:	4832
						Estado OT:	Pendiente
						Actividad:	1900-EVALUACION DE ALARMA TCS - IIASA (12-02-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 5250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento periodico de 250 HORAS

SE REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE MOTOR, FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE - SEPARADOR DE AGUA, SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE, SECUNDARIO AIRE DE ADMISION MOTOR.

SE CAMBIO ACEITE DE MOTOR
SE AGREGO GRASA AL DEPOSITO DE AUTO ENGRASE.
SE ENGRASO EL SISTEMA EJECUTOR.
SE HIZO INSPECCION GENERAL

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución: 23-3-15

5263,5

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

EDGAR 394 - VANEGAS

Responsable

USUARIO: LUIS ALEXANDER CAMARGO VALDEZ

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.

Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e